COMELIT
FEEL · SECURE

Release Note: FW v. 2.19

Art. VIP MANAGER Oct 23, 2026

IMPROVEMENTS / NEW PERFORMANCES:

[ENG]

New Features (NEW)

- Added support for PAC device configuration through the dedicated configuration component.

Improvements (CHG)

- Improved Advanced User mode so that the setting remains active after restarting ViP Manager and its active state is clearly indicated.
- Aligned configuration restrictions in Residorg mode: UT9270 directories and the UT9260M Bluetooth setting are now read-only where required.
- Improved 1953 configuration with extended call and forwarding time ranges, clearer defaults, automatic apartment-role completion, reset controls and aligned volume and ringtone options.
- Simplified device configuration pages by hiding unsupported controls and aligning labels, icons and confirmation messages across 1953, UT9260M, TP6842 and EU2020/4.

Bug Fixes (BUG)

- Improved ViP Manager stability during JSON device configuration, directory operations, grouped 1953 programming, TP6842 user-menu access and Ultra device restart.
- Restored restart and factory-reset operations for CGB01, TP6842, GDX/CCU, Ultra devices and 1953.
- Fixed configuration backup export and restore for CGB01, TP6842 and 1953.
- Fixed reading of Android JSON1 monitors, which could remain indefinitely busy without loading device pages.
- Fixed UT9260M directory reading, custom name ordering, device-type descriptions, value selection and dial-pattern configuration.
- Fixed UT9270 name-directory row selection, validity-date entry, Direct call letters including the Ñ character, and directory commands in ViP Simplekey mode.

- Fixed TP6842 actuator and open-door icons, User menu access, Announcements enablement and the read-only Open door actions directory on slave monitors.
- Fixed reading and writing of 1953 call times, call forwarding, bitrate, installer access code, video-forwarding settings, volumes and ringtones.
- Fixed 1953 directory operations, including Favorites persistence, names beginning with a number, zero-padding of ViP addresses imported from CSV and actuator actions.
- Fixed external-unit IP and ViP address assignment so that the device restarts with the new configuration without causing ViP Manager to close unexpectedly.
- Fixed network-interface filtering so that PAC devices are shown only on the selected network interface.
- Corrected the second voice-message language labels for EU2020/4 by removing the unsupported + DDA suffix.

[ITA]

Nuove funzionalità (NEW)

- Aggiunto il supporto alla configurazione dei dispositivi PAC tramite il componente di configurazione dedicato.

Miglioramenti (CHG)

- Migliorata la modalità Utente avanzato: l'impostazione rimane attiva dopo il riavvio di ViP Manager e il suo stato è indicato chiaramente.
- Allineate le limitazioni di configurazione in modalità Residorg: le rubriche di UT9270 e l'impostazione Bluetooth di UT9260M sono ora in sola lettura dove previsto.
- Migliorata la configurazione del 1953 con intervalli più ampi per i tempi di chiamata e deviazione, valori predefiniti più chiari,

compilazione automatica del ruolo appartamento, comandi di ripristino e opzioni volume e suonerie allineate.
- Semplificate le pagine di configurazione eliminando i comandi non supportati e uniformando etichette, icone e messaggi di conferma per 1953, UT9260M, TP6842 ed EU2020/4.

Correzioni (BUG)

- Migliorata la stabilità di ViP Manager durante la configurazione dei dispositivi JSON, le operazioni sulle rubriche, la programmazione di gruppi di 1953, l'accesso al menu utente di TP6842 e il riavvio dei dispositivi Ultra.
- Ripristinate le funzioni di riavvio e reset di fabbrica per CGB01, TP6842, GDX/CCU, dispositivi Ultra e 1953.
- Corretti l'esportazione e il ripristino dei backup di configurazione per CGB01, TP6842 e 1953.
- Corretta la lettura dei monitor Android JSON1, che poteva rimanere bloccata senza caricare le pagine del dispositivo.
- Corretti su UT9260M la lettura della rubrica, l'ordinamento personalizzato dei nomi, la descrizione del tipo dispositivo, la selezione dei valori e la configurazione del pattern di composizione.
- Corretti su UT9270 la selezione delle righe della rubrica nomi, l'inserimento delle date di validità, le lettere di chiamata diretta incluso il carattere Ñ e i comandi della rubrica in modalità ViP Simplekey.
- Corretti su TP6842 le icone delle funzioni attuatore e apriporta, l'accesso al menu utente, l'abilitazione degli annunci e la sola lettura della rubrica Azioni apriporta sui monitor slave.
- Corretta la lettura e scrittura sul 1953 di tempi di chiamata, deviazione di chiamata, bitrate, codice di accesso installatore, inoltro video, volumi e suonerie.
- Corrette le operazioni sulle rubriche del 1953, inclusi il mantenimento dei Preferiti, i nomi che iniziano con un numero, il

completamento con zeri degli indirizzi ViP importati da CSV e le azioni attuatore.

- Corretta l'assegnazione degli indirizzi IP e ViP alle unità esterne: il dispositivo si riavvia con la nuova configurazione senza chiusure impreviste di ViP Manager.
- Corretta la selezione dell'interfaccia di rete, mostrando i dispositivi PAC solo sull'interfaccia selezionata.
- Corrette le etichette della seconda lingua dei messaggi vocali per EU2020/4, rimuovendo il suffisso + DDA non supportato.